



RAPPORTO DI PROVA V/ 11925AA del 01.07.2020

A richiesta n. 8094 del 29.06.2020

Committente: DOLOMITI CERT

Indirizzo: Z.I. VILLANOVA 7/A LONGARONE (BL)

Campioni calcestruzzo n. 5 CUBI

Data di arrivo: 29.06.2020

Provenienza dichiarata: -

Materiale consegnato da: MATERIALE PERVENUTO A MEZZO CORRIERE

Direttore Lavori: -

Note:

Dichiarazione:

- i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente ai campioni provati
- il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del responsabile del laboratorio
- la prova di compressione su campioni di calcestruzzo è stata eseguita in conformità con la norma UNI-EN 12390-3

IL DIRETTORE
ING. LUIGI MION



Sistema Gestione Qualità
Certificato ANCCP
UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n.SSG 12168 AQ 2757

ASSOCIAZIONE LABORATORI
INGEGNERIA - GEOTECNICA

Il rapporto di prova è composto da n.10 fogli (facciate scritte n.10)



RAPPORTO DI PROVA V/ 11925AA del 01.07.2020

A richiesta n. 8094 del 29.06.2020

Si riportano di seguito le singole foto dei provini sottoposti a prova.




Fig.1 - Provino n.1 scasserato




Fig.2 - Provino n.1 rettificato

Il rapporto di prova è composto da n.10 fogli (facciate scritte n.10)



RAPPORTO DI PROVA V/ 11925AA del 01.07.2020

A richiesta n. 8094 del 29.06.2020



Fig.3 - Provino n.1 in macchina




Fig.4 - Provino n.1 rottura

Il rapporto di prova è composto da n.10 fogli (facciate scritte n.10)



RAPPORTO DI PROVA V/ 11925AA del 01.07.2020

A richiesta n. 8094 del 29.06.2020



Fig.5 - Provino n.2 in macchina



Fig.6 - Provino n.2 rottura

Il rapporto di prova è composto da n.10 fogli (facciate scritte n.10)

RAPPORTO DI PROVA V/ 11925AA del 01.07.2020

A richiesta n. 8094 del 29.06.2020




Fig.7 - Provino n.2 rottura



Fig.8 - Provino n.3 in macchina

Il rapporto di prova è composto da n.10 fogli (facciate scritte n.10)



RAPPORTO DI PROVA V/ 11925AA del 01.07.2020

A richiesta n. 8094 del 29.06.2020




Fig.9 - Provino n.3 rottura




Fig.10 - Provino n.3 rottura

Il rapporto di prova è composto da n.10 fogli (facciate scritte n.10)



RAPPORTO DI PROVA V/ 11925AA del 01.07.2020

A richiesta n. 8094 del 29.06.2020



Fig.11 - Provino n.4 in macchina




Fig.12 - Provino n.4 rottura

Il rapporto di prova è composto da n. 10 fogli (facciate scritte n.10)



RAPPORTO DI PROVA V/ 11925AA del 01.07.2020

A richiesta n. 8094 del 29.06.2020




Fig.13 - Provino n.4 rottura



Fig.14 - Provino n.5 in macchina

Il rapporto di prova è composto da n.10 fogli (facciate scritte n.10)



RAPPORTO DI PROVA V/ 11925AA del 01.07.2020

A richiesta n. 8094 del 29.06.2020



Fig.15 - Provino n.5 rottura




Fig.16 - Provino n.5 rottura

Il rapporto di prova è composto da n.10 fogli (facciate scritte n.10)